


| | | | | |
|---|----------|---|------------|-------------------|
| Stadt Dortmund Tiefbauamt Technische Dienste Grün | Bezirk | 66/6-Grün Süd | Telefon | 50-28612 |
| | Lfd. Nr. | 47-2015 | Datum | 13.10.2015 |
| Feststellung von Baumschäden | | (Baumfällantrag) | | |
|  | | nach Ziffer IV,V und VI der Dienstanweisung für die Behandlung des Baumbestandes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Grün- und Freiflächen, einschließlich der städt. Friedhöfe | | |
| | | Stadtbezirk DO-Innenstadt-Ost | | |
| | | Straße Grabbeplatz | | |
| | | Standort Baumnummer 7 | | |
| | | Baumart Kirsche (Prunus) | | |
| | | Stammdurchmesser ca. | 102 | cm in 1m Höhe |
| | | Stammdurchmesser ca. | | cm in 1m Höhe |
| getroffene Feststellungen | | | | |
| <input type="checkbox"/> Morschungen / Defekte im Kronengerüst > erhöhte Bruchgefahr | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Morschungen / Defekte im/am Stamm > erhöhte Bruchgefahr | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Morschungen / Defekte im Wurzelraum > erhöhte Umsturzgefahr | | | | |
| <input type="checkbox"/> Unwetter mit Kronenausbruch, Baumentwurzelung, Stammbruch | | Baum entnehmen (fällen) und eine | | |
| <input type="checkbox"/> Verankernde Wurzeln gekappt > Umsturzgefahr | | <input checked="" type="checkbox"/> Stubben ausfräsen | | |
| <input type="checkbox"/> Unfallschaden | | <input checked="" type="checkbox"/> Ersatzpflanzung an gleichem Standort | | |
| Ursachenhinweis / sonstige Gründe: | | <input type="checkbox"/> Ersatzpflanzung an geeignetem Standort | | |
| <div style="background-color: yellow; height: 20px;"></div> | | Unterschrift /Datum | | |
| | | Gärtnermeister/in | | |
| Folgende Maßnahmen sind erforderlich : | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ersatzpflanzung. | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> siehe unter Behandlung / Vorschläge | | ➔ GR. Gesch.-Ber.-Ltg. zur Entscheidung | | |
| <input type="checkbox"/> Baum weiter beobachten | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Kopie StA 60 am: | | |
| | | Kopie 33/ BV am: | | |
| | | Kopie 66/ 7-S Grün Service Baum | | |
| | | Erledigungsvermerk | | |
| Geschäftsbereichsleiter | | Datum | | |

Original verbleibt bei 66/6

| | | | | |
|---|----------|----------------------|---------|-------------------|
| Stadt Dortmund Tiefbauamt | Bezirk | 66/6-Grün Süd | Telefon | 50-28612 |
| Technische Dienste Grün / Straße | Lfd. Nr. | 47-2015 | Datum | 13.10.2015 |

Feststellung von Baumschäden

(Baumfällantrag) Bildanhang

nach Ziffer IV,V und VI der Dienstanweisung für die Behandlung des Baumbestandes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Grün- und Freiflächen, einschließlich der städt. Friedhöfe

Stadtbezirk

DO-Innenstadt-Ost

Straße

Grabbeplatz

Standort

Baumnummer 7

Baumart

Kirsche (Prunus)

Stammdurchmesser ca.

102

cm in 1m Höhe

Stammdurchmesser ca.

cm in 1m Höhe

