

Abschlussbericht des Fachbereiches 66

Durch die Tiefbauverwaltung wurden Hinweisschilder mit Hausnummern installiert, die Pfostenanlage überprüft sowie ein Rückschnitt im Bereich der Lampe veranlasst. Die Grünflächen wurden in die regelmäßige Pflege übernommen.