Stadt Dortmund Tiefbauamt **Technische Dienste Grün**	Bezirk	**66/6-Grün Süd**	Telefon	**50-28612**
	Lfd. Nr.	**42-2015**	Datum	**29.09.2015**

Feststellung von Baumschäden

(Baumfällantrag)



nach Ziffer IV,V und VI der Dienstanweisung für die Behandlung des Baumbestandes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Grün- und Freiflächen, einschließlich der städt. Friedhöfe

Stadtbezirk

DO-Innenstadt-Ost

Straße

Gra Semerteichstr

Standort

Baumnummer 15

Baumart

Kirsche (Prunus avium)

Stammdurchmesser ca.	**30**	cm in 1m Höhe
Stammdurchmesser ca.		cm in 1m Höhe

getroffene Feststellungen

- [x] **Morschungen / Defekte im Kronengerüst > erhöhte Bruchgefahr**
- [] **Morschungen / Defekte im/am Stamm > erhöhte Bruchgefahr**
- [] **Morschungen / Defekte im Wurzelraum > erhöhte Umsturzgefahr**
- [] **Unwetter mit Kronenausbruch, Baumentwurzelung, Stammbruch**
- [] **Verankernde Wurzeln gekappt > Umsturzgefahr**
- [] **Unfallschaden**

Ursachenhinweis / sonstige Gründe:

Baum entnehmen (fällen) und eine

- [] Stubben ausfräsen
- [] Ersatzpflanzung an gleichem Standort
- [] Ersatzpflanzung an geeignetem Standort

Unterschrift /Datum

Gärtnermeister/in

Folgende Maßnahmen sind erforderlich :

- [X] Ersatzpflanzung.
- [X] siehe unter Behandlung / Vorschläge
- [ ] Baum weiter beobachten
- [ ]

→ GR. Gesch.-Ber.-Ltg.
zur Entscheidung

Kopie StA 60 am:

Kopie 33/ BV am:

Kopie 66/ 7-S Grün Service Baum

Erledigungsvermerk

Geschäftsbereichsleiter Datum

Original verbleibt bei 66/6

Stadt Dortmund **Tiefbauamt** **Technische Dienste Grün / Straße**	Bezirk	**66/6-Grün Süd**	Telefon	**50-28612**
	Lfd. Nr.	**42-2015**	Datum	**29.09.2015**

Feststellung von Baumschäden

(Baumfällantrag) Bildanhang

nach Ziffer IV,V und VI der Dienstanweisung für die Behandlung des Baumbestandes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Grün- und Freiflächen, einschließlich der städt. Friedhöfe

Stadtbezirk	DO-Innenstadt-Ost	
Straße	***Gra Semerteichstr***	
Standort	***Baumnummer 15***	
Baumart	***Kirsche (Prunus avium)***	
Stammdurchmesser ca.	**30**	cm in 1m Höhe
Stammdurchmesser ca.		cm in 1m Höhe