


Stadt Dortmund Tiefbauamt Technische Dienste Grün	Bezirk	66/6-Grün Süd	Telefon	50-28612
	Lfd. Nr.	35-2015	Datum	13.07.2015
Feststellung von Baumschäden		(Baumfällantrag)		
		nach Ziffer IV,V und VI der Dienstanweisung für die Behandlung des Baumbestandes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Grün- und Freiflächen, einschließlich der städt. Friedhöfe		
		Stadtbezirk DO-Innenstadt-Ost		
		Straße Flamingoweg		
		Standort Baumnummer 1		
		Baumart Spitzahorn (Acer platanoides)		
		Stammdurchmesser ca.	35	cm in 1m Höhe
		Stammdurchmesser ca.		cm in 1m Höhe
getroffene Feststellungen				
<input checked="" type="checkbox"/> Morschungen / Defekte im Kronengerüst > erhöhte Bruchgefahr				
<input type="checkbox"/> Morschungen / Defekte im/am Stamm > erhöhte Bruchgefahr				
<input type="checkbox"/> Morschungen / Defekte im Wurzelraum > erhöhte Umsturzgefahr				
<input type="checkbox"/> Unwetter mit Kronenausbruch, Baumentwurzelung, Stammbruch		Baum entnehmen (fällen) und eine		
<input type="checkbox"/> Verankernde Wurzeln gekappt > Umsturzgefahr		<input checked="" type="checkbox"/> Stubben ausfräsen		
<input type="checkbox"/> Unfallschaden		<input checked="" type="checkbox"/> Ersatzpflanzung an gleichem Standort		
Ursachenhinweis / sonstige Gründe:		<input type="checkbox"/> Ersatzpflanzung an geeignetem Standort		
<div style="background-color: yellow; height: 20px;"></div>		Unterschrift /Datum		
		Gärtnermeister/in		
Folgende Maßnahmen sind erforderlich :				
<input checked="" type="checkbox"/> Ersatzpflanzung.				
<input checked="" type="checkbox"/> siehe unter Behandlung / Vorschläge		➔ GR. Gesch.-Ber.-Ltg. zur Entscheidung		
<input type="checkbox"/> Baum weiter beobachten				
<input type="checkbox"/>		Kopie StA 60 am:		
		Kopie 33/ BV am:		
		Kopie 66/ 7-S Grün Service Baum		
		Erledigungsvermerk		
Geschäftsbereichsleiter		Datum		

Original verbleibt bei 66/6

Stadt Dortmund Tiefbauamt Technische Dienste Grün / Straße	Bezirk	66/6-Grün Süd	Telefon	50-28612	
	Lfd. Nr.	35-2015	Datum	13.07.2015	
Feststellung von Baumschäden 	(Baumfällantrag) Bildanhang				
	nach Ziffer IV,V und VI der Dienstanweisung für die Behandlung des Baumbestandes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Grün- und Freiflächen, einschließlich der städt. Friedhöfe				
	Stadtbezirk DO-Innenstadt-Ost				
	Straße <i>Flamingoweg</i>				
	Standort <i>Baumnummer 1</i>				
	Baumart <i>Spitzhorn (Acer platanoides)</i>				
	Stammdurchmesser ca.		35	cm in 1m Höhe	
	Stammdurchmesser ca.			cm in 1m Höhe	